

Divisão Serviço da Hora

COMUNICADO

A Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional comunica o descredenciamento temporário do fornecedor de equipamentos THALES para uso de carimbo de tempo até que se apresente a solução para as pendências funcionais. O equipamento Servidor de Autenticação e Sincronismo (SAS) modelo TSMC(IRIG) não atende aos requisitos do nosso Sistema de Gestão da Qualidade, porque apresenta inconsistências no envio automático dos relatórios das auditorias e sincronismos e também não possui previsão para a realização do segundo intercalado (*leap second*). Desde 2012, temos feitos esforços junto ao fabricante para que as nossas reivindicações, que são contempladas nas especificações do equipamento, estejam funcionais e operacionais. A solução dada até o momento pelo fabricante para a nossa demanda operacional de 24/7 para manter a rastreabilidade com a Hora Legal Brasileira das Autoridades de Carimbo do Tempo (ACT) foi de acessar o equipamento e fazer a cópia manualmente dos relatórios, utilizando “ctrl+c” e “ctrl+v”. Quanto ao tratamento do segundo intercalado, não obtivemos nenhuma resposta.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015.

DIVISÃO SERVIÇO DA HORA
MCTI-OBSERVATÓRIO NACIONAL